

LAVAR

ALVEJAR

SECAR

PASSAR

LIMPAR A SECO



Lavar à mão
ou à máquina



Não usar alvejante
à base de cloro



Temperatura mínima



Máximo 110°



Todos os solventes



O nº identifica a
temperatura máxima



Permitido o uso de
alvejante à base de cloro



Temperatura máxima



Máximo 150°



Usar hidrocarboneto ou
percloroetileno



Centrifugação
reduzida



Proibido usar secadora



Máximo 200°



Usar hidrocarboneto



Somente lavagem
manual



Secar pendurada



Não passar



Lavar à mão ou
máquina




Proibido lavar
à água



Secar pendurada
sem torcer



Restrição ao uso de água,
temperatura e/ou
centrifugação



Secar na horizontal
sem torcer